

KODENUMRE & værnemidler

Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter



Byggeriets Arbejdsmiljøcenter





**Byggeriets
Arbejdsmiljøcenter**

Herlev

Hørkær 14, 1. th.
2730 Herlev
Tlf. 4450 7080
Fax 4450 7090

Aarhus

Rundhøjtorvet 3, 1.
8270 Højbjerg
Tlf. 8614 5550
Fax 8614 2646

Fredericia

Oldenborggade 1A, 2. th.
7000 Fredericia
Tlf. 7591 0199
Fax 7591 3250

Vodskov

Vodskovvej 28
9310 Vodskov
Tlf. 9634 0008
Fax 9829 1489


I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejdsmetoder med tilhørende værnemidler.

Hvis du har spørgsmål som denne guide ikke giver svar på er du velkommen til at kontakte BA. Vi står til din rådighed med alt hvad der vedrører arbejdsmiljøet.

www.bamce.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hvorfor kodenummer?	4
Eksempler på produkter	5
Hvad betyder symbolerne?	6
Hvordan bruges guiden?	7
Særlige forhold	8
Skema for værnemidler	9



Gruppe 1

Afsyring	10
Cement/Mørtel	11
Beton	12-13
Formolie/Curing/ Forsegling	14-15

Gruppe 2

Epoxybaseret cement/ Injektionsmidler	16
Lime/ Klæbemidler	18-20
Klæbeankre	20
PU-skum/ Fugeskum	21

Gruppe 3

Gulvbelægning	22-23
Vådramsprodukter	24
Vandtætning/ Overflade- behandling	25

Gruppe 3

Fugemasser	26
Træbeskyttelse	27
Maling	28-31

Sådan bruger du kodenummer-guiden:

1. Find de sider, der omhandler produkttypen – brug farverne.
2. Find den arbejdsmetode du skal bruge.
3. Vælg personlige værnemidler ud fra produktets kodenummer.
4. Er du i tvivl eller findes kodenummeret for det produkt, du skal bruge ikke i guiden så kontakt din mester, formand, sikkerhedsrepræsentant eller BA.

HVORFOR ER DER ET KODENUMMER?

I bygge- og anlægsbranchen bruges mange forskellige produkter: malinger, lime, fuge- og spartelmasser, fortyndingsmidler til malinger m.m. samt produkter, der bruges før og efter arbejde med ovennævnte produkter, som f.eks. rensmidler. Alle disse produkter kan påvirke dit helbred og skal derfor have et kodenummer. Det er ikke et krav at kodenummeret skal stå på emballagen, men det skal stå i sikkerhedsdatabladet (leverandørbrugsanvisningen) og i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Sørg derfor altid først for at få fat i et sikkerhedsdatablad fra leverandøren, når et nyt produkt skal tages i brug.

Ud fra kodenummer og arbejdsmetode er der i lovgivningen fastsat krav til hvilke værnemidler du skal anvende.

Hvad er et kodenummer?

Et kodenummer består af to tal med en bindestreg imellem samt et årstal.



Det er ikke tilladt at bruge produkter med kodenumre uden årstal. De to tal angiver tilsammen, hvilke personlige værnemidler du skal anvende, når du bruger produktet.

Tallet før bindestregen

Tallet før bindestregen fortæller,

hvilken type åndedrætsværn du skal vælge for at sikre at du ikke indånder dampe (bl.a. organiske opløsningsmidler) fra produktet. Stigende tal før bindestregen indebærer større fare for indånding af dampe og medfører derfor stigende behov for åndedrætsværn. Det laveste tal er 00- og det højeste er 5-.

Tallet efter bindestregen

Tallet efter bindestregen fortæller hvilke øvrige værnemidler du skal bruge for at beskytte dig mod kontakt med produktet (hud, øjne, luftveje (indånding af støv og sprøjtetåge) samt utilsigtet indtagelse). Stigende tal indebærer større fare ved kontakt og medfører derfor stigende behov for personlige værnemidler. Det laveste tal er -1 og det højeste er -6.

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER

Kodenr.	Eksempler på produkter
00-	Vandbaseret plastmaling
0-	Vandbaseret alkydmaling
1-	Lugtfri petroleum
2-	Maling med mineralsk terpentin
3-	Mineralsk terpentin
4-	Acetone
5-	Koncentreret saltsyre

Kodenr.	Eksempler på produkter	Risiko for skader
-1	Vandbaseret plastmaling	Risiko ved indånding af sprøjtetåge og ved længerevarende tilsmudsning
-2	Kølervæske (ethylenglycol)	Risiko ved indånding af sprøjtetåge og utilsigtet indtagelse
-3	PU-skum/fugeskum	Irritation, mulig allergi
-4	Cement, koncentreret saltsyre	Ætsningsfare
-5	Epoxy-fugemasser	Stor risiko for allergi
-6	Styren-spartelmasser	Kræftrisiko, giftig

HVAD BETYDER SYMBOLERNE?

Når andre arbejder i nærheden

Sundhedsfarlige påvirkninger kan forekomme indtil produktet er tørret/hærdet og området er effektivt udluftet, d.v.s. også efter at arbejdet er færdigt. Det er derfor vigtigt og et lovkrav at beholde de personlige værnemidler og det særlige arbejdstøj på indtil der ikke længere er nogen fare for påvirkning.

Man må ikke udsætte andre for sundhedsfarlig påvirkning fra ens arbejde. Hvis det er nødvendigt at flere udfører arbejde i nærheden af hinanden samtidig, skal de både beskyttes mod påvirkninger fra deres eget arbejde og mod påvirkninger fra de andres arbejde.

Udendørs:



Ja



Nej

Indendørs:



Ja



Nej

Hvad betyder symbolerne for værnemidlerne:

Mørkeblå: Altid krav om værnemiddel



Handsker



Ansigtsskærm



Beskyttelses-
dragt med
hætte



Halvmaske
med
kombifilter



Helmaske
med
kombifilter



Luftforsynet
halvmaske



Luftforsynet
helmaske



Lyseblå:
Krav ved kontakt
med stoffet



Lysegrå:
Ingen krav til
værnemidler

HVORDAN BRUGES GUIDEN?

4. Find kodenummer

2. Find anvendelse (ude/inde)

3. Find påføringsmiddel

6. Læs noter

5. Aflæs værnemidler

1. Find gruppe og produkt

MALING

30

Kode nr.

Arbejde:

Påføringsmidler:

Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:	1. Ingen tilsmudning: Handsker kan udelades	2. Brug åndedrætsværn i stilstående luft	3. Indholder produktet lavt-kogende væsker. Brug altid luftforsynet åndedrætsværn	4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades	5. Brug helmasket hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig	6. Ved risiko for tilsmudning: Brug dragt og øjneværn	7. Ved arbejde på små områder: Åndedrætsværn kan udelades
00-1 0-1									
00-3 0-3									
00-4									
1-1									
2-1 3-1									

Gruppe **4**

Maling

SÆRLIGE FORHOLD

Lavtkogende væsker

Dampe fra nogle typer stoffer kan ikke tilbageholdes effektivt af almindelige gasfiltre (kulfiltre). Det gælder f.eks. lavtkogende væsker som sprit (ethanol), acetone og formaldehyd. Hvis denne type stoffer findes i produkterne, og der samtidig er krav om åndedrætsværn, skal masken altid være luftforsynet. Leverandøren har pligt til at gøre brugeren opmærksom på dette sammen med kodenummeret. Eks.:

**2-1 (1993).
Indeholder lavtkogende væsker.
Eventuelt åndedrætsværn skal
være luftforsynet.**

Varme flader

Undgå at arbejde med produkter på varme flader (over 35°C). Kan fladen ikke køles af, skal der vælges værnemidler, som om kodenummeret var et tal højere før bindestregen, f.eks. 3-1 for et produkt med kodenummer 2-1.

Hvis der skal bruges åndedrætsværn skal det altid være en helmaske.

Valg af produkt?

Et produkt med et højt kodenummer må normalt ikke bruges, hvis det kan erstattes af et produkt med et lavere kodenummer.

Derudover er der direkte forbud mod at bruge visse produkter, f.eks. maling til indendørs brug, hvor tallet før bindestregen ikke må være højere end 1 med mindre f.eks. væggene er udsat for særlige påvirkninger.































Er du i tvivl så tal med din mester, formand, sikkerhedsrepræsentant eller BA.

VÆRNEMIDLER

Værnemiddel	Bemærkninger:
Støv- og gasfiltermaske Må max. bruges i 3 timer dagligt.	Åndedrætsværn med filtre. Filtre opdeles i støvfiltere og gasfiltere (dampe). Kombifilter = gasfilter + støvfilter Filtre, der skal beskytte mod: Skal være markeret med: Tørt støv P2S eller P3S Dråber/sprøjtetåge P2SL eller P3SL Organiske opløsningsmidler A2 Syrer og klor B2 Ammoniak K2 (NB! Almindelige støvfiltere («kaffefiltre») beskytter ikke mod dampe.
Hel- eller halvmaske med kombifilter Må max. bruges i 3 timer dagligt.	
Turbomasker Turbo = batteridrevet motor, der gennem et filter blæser luft ind i masken. Må max. bruges i 6 timer dagligt.	
Luftforsyнет halvmaske	
Luftforsyнет helmaske	Åndedrætsværn der forsynes med rensed luft typisk v.h.a. kompressor. Må max. bruges i 6 timer dagligt.
Handsker	De forskellige typer handsker beskytter ikke lige godt mod alle stoffer. Er du i tvivl – spørg BA.
Ansigtsskærm	-
Beskyttelsesdragt med hætte	-

Se åndedrætsværn og filtertype i arbejdspladsbrugsanvisningen eller spørg BA.

















AFSYRING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-3	      										<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
00-4	      									<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>	
5-4	      									<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>	
										<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>	
										<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>	
										<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>	
										<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>	

Gruppe

1

CEMENT/MØRTEL

















Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       										
00-4	      											<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
												<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>
												<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>
												<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>
												<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>
												<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>
												<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>

Gruppe

1

BETON

Støbning


















Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-4	      										<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
											<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>
											<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>
											<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>
											<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>
											<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>
											<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>

Gruppe

1

BETON

Sprøjtebeton




















































Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:										       
00- 4	      								1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades			
								2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft				
								3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn				
								4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades				
								5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig				
								6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn				
								7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades				

Gruppe

1

Beton






































FORMOLIE/CURING/FORSEGLING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3	      									2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft	
00-4	      									3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn	
1-1	      									4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades	
1-3	      									5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig	
2-1 3-1	      									6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn	
										7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades	

Gruppe

1































FORMOLIE/CURING/FORSEGLING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
00-3 00-4	      									<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>	
1-1 1-3	      									<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>	
2-1 3-1	      									<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>	
										<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>	
										<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>	
										<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>	

Gruppe
























1

EPOXYBASEREDE CEMENT/INJEKTIONSMIDLER

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       										
00-5 0-5	      											1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
1-5	      											2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
4-5 5-5	      											3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
												4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
												5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
												6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
												7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

LIME/KLÆBEMIDLER































Montage af PVC-rør og arbejde med PVC-tagrender

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       	
3-1	      	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%; background-color: #90EE90; height: 100%;"></div> <div style="width: 10%; background-color: #FFB6C1; height: 100%;"></div> <div style="width: 10%; background-color: #ADD8E6; height: 100%;"></div> </div>	<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
4-1 5-1	      	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%; background-color: #90EE90; height: 100%;"></div> <div style="width: 10%; background-color: #ADD8E6; height: 100%;"></div> </div>	<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>
			<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>
			<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>
			<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>
			<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>
			<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>






































Gruppe

2

LIME/KLÆBEMIDLER

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3 0-3	      									2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft	
1-1	      									3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn	
										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades	
										5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig	
										6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn	
										7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades	

LIME/KLÆBEMIDLER

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:																				
00-1 0-1	      																1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades					
00-3 0-3	      																2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft					
1-1	      																3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn					
2-1 3-1	      																4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades					
2-3 3-3	      																5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig					
																	6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn					
																	7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades					
























Gruppe

2

Lime/Klæbemidler

KLÆBEANKRE

Fastgørelse med klæbeankre

















Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:										      						
00-3 00-5 0-5	      																	<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
4-6	      																	<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>
																		<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>
																		<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>
																		<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>
																		<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>
																		<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>

Gruppe

2

PU-SKUM/FUGESKUM

Fugning på lille flade (under 4m²)













































Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
1-3 2-3	      										<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
											<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>
											<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>
											<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>
											<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>
											<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>
											<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>

Gruppe

2

GULVBELÆGNINGER - 1

Flydende gulve - grunding, belægning, sealing, blanding
























Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-3 0-3	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-4 00-5 0-5	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
1-3	      										3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
1-5	      										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
2-3	      										5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
<i>Gulvbelægninger fortsættes næste side</i>											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

Gruppe

3

GULVBELÆGNINGER - 2

Flydende gulve - grunding, belægning, sealing, blanding
























Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       										
3-3 4-3 5-3	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades	
3-5 4-5 5-5	      									2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft		
										3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn		
										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades		
										5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig		
										6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn		
										7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades		

Gruppe

3

VÅDRUMSPRODUKTER






































Vådromsbehandling - forbehandling

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:										      						
00-1 0-1	      																	1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3	      																	2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
																		3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
																		4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
																		5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
																		6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
																		7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

Gruppe

3

VANDTÆTNING/OVERFLADEBEHANDLING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:										
												
00-1 0-1	      											1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3	      											2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
2-1 3-1	      											3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
2-3 3-3	      											4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
												5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
												6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
												7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades













































Gruppe

3

Vandtætning/Overfladebehandling

FUGEMASSER































Fugning på lille flade (under 4 m²)

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
1-1 2-1	      									2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft	
1-3 2-3	      									3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn	
3-1	      									4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades	
3-3	      									5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig	
										6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn	
										7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades	

Gruppe

4
























TRÆBESKYTTELSE

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
0-3	      									2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft	
2-1 3-1	      									3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn	
										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades	
										5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig	
										6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn	
										7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades	
























Gruppe

4













































MALING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       										
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades	
1-1	      									2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft		
										3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn		
										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades		
										5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig		
										6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn		
										7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades		













































MALING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
1-1	      									<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>	
										<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>	
										<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>	
										<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>	
										<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>	
										<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>	

MALING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3 0-3	      									2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft	
00-4	      									3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn	
1-1	      									4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades	
2-1 3-1	      									5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig	
										6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn	
										7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades	

MALING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										<p>1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades</p>
00-3 0-3	      									<p>2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft</p>	
00-4	      									<p>3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn</p>	
1-1	      									<p>4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades</p>	
3-1	      									<p>5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig</p>	
										<p>6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn</p>	
										<p>7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades</p>	



**Byggeriets
Arbejdsmiljøcenter**

Herlev

Hørkær 14, 1. th.
2730 Herlev
Tlf. 4450 7080
Fax 4450 7090

Fredericia

Oldenborggade 1A, 2. th.
7000 Fredericia
Tlf. 7591 0199
Fax 7591 3250

Aarhus

Rundhøjtorvet 3, 1.
8270 Højbjerg
Tlf. 8614 5550
Fax 8614 2646

Vodskov

Vodskovvej 28
9310 Vodskov
Tlf. 9634 0008
Fax 9829 1489

For mere information

www.bamce.dk